

hashemi-pos.ir

آموزش رفع تمپر 910S برای بایوس 56 به بالا

هشدار : بهتر است قبل از انجام عملیات از فایل Bios دستگاه کپی بگیرید تا در صورت عدم موفقیت و یا

سایر مشکلات پیش بینی نشده بتوان دستگاه را به وضعیت قبلی بازگرداند.

۰- دستگاه را با کابل usb به سیستم متصل کنید) نکته : قبل از این کار بایستی درایور pax را نصب کرده باشید)

۱- دکمه فلش بالا را نگه دارید و سپس دگمه روشن کردن دستگاه را فشار دهید تا دستگاه در حالت صفحه

تصویر)




سفید روشن شود. (طبق

۲- نرم افزار PCLoader را اجرا کنید و پورت Com را تنظیم کنید تا ارتباط با دستگاه برقرار شود.

۳- فایل مانیتور 910S موجود در پوشه را انتخاب کرده و در دستگاه بارگذاری کنید .

hashemi-pos.ir



۴- دستگاه را از حالت صفحه سفید خارج کنید و اجازه بدید تا راه اندازی شود و مرحله Self – Test را انجام دهد.

۵- بعد از بالا آمدن دستگاه سریالی برای شما نمایش داده میشود که بایستی آن را برای ما ارسال کنید تا فایل رفع تمپر

مخصوص این دستگاه برای شما تولید شود. (تذکر : اگر سریال 0123456789abcdef را به شما نمایش

داد دستگاه قابل اتورایز کردن به دلایلی خاص نیست از جمله سریالهای بیشتر از 8 رقم)

hashemi-pos.ir




۶- بعد از دریافت فایل authtool.exe ، آن را بر روی کامپیوتر اجرا کنید . دستگاه باید روشن باشد و در

صفحه نمایش سریال نمایش داده شده باشد.

۷- ابتدا شماره پورت دستگاه را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه InputAuthcode کلیک کنید تا دستگاه


را رفع تمپر کند . (تذکر: در کادر خالی با عنوان SN چیزی ننویسید)



hashemi-pos.ir

۸- بعد از اتمام عملیات دستگاه راه اندازی میشود و آماده نصب برنامه است . ورژن بایوس به 56 و مون

به 07.3 تغییر پیدا میکند (نکته : دستگاه علاوه بر رفع تمپر خام نیز میگردد)



۹- در صورتی که دستگاه را باز کنید یا به هر دلیل دیگری تمپر گردد ، دستگاه با پسورد 9876 رفع تمپر

میگردد و احتیاجی به انجام دادن دوباره این مراحل وجود ندارد.



hashemi-pos.ir

جهت ارسال سریال دستگاه و دریافت فایل رفع تمپر و همچنین فایلها و نرم افزارهای دستگاه با ما تماس

هاشمی ۰۹۳۶۹۲۳۴۰۶۷ - ۰۹۱۰۹۳۱۹۸۴۹

بگیرید.